

2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程
(合作) 项目

其他需要说明的事项

大庆模范屯油田有限责任公司

2025 年 10 月

1 环境保护设施设计、施工和验收工程简况

(1) 设计简况

本工程位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡境内,实际基建了 15 口油井、3 口转注井,建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$ 。新建了单井集油掺水管道 5.27km,站间掺水管道 4.3km,单井注水管道 0.852km,新建了通井路等道路 1.15km,新建了井场柱上变 11 座,新建了 10kV 线路 1.26km,宋 11-3 转油站更换了 2 台外输泵,肇 2 转油站新建了 1 台 0.2MW 外输炉。实际总占地面积为 8.422hm^2 ,其中永久占地面积 0.465hm^2 ,临时占地面积 7.957hm^2 。

(2) 施工简况

项目已将环境保护设施建设纳入施工合同,随主体工程同时设计、同时施工、同时运行,环境保护设施的建设进度和资金得到了保证。在施工期对相应的环境污染进行了控制,对临时占地进行了及时恢复。投入营运后,大庆模范屯油田有限责任公司严格按照环评文件及其批复执行环境保护措施,投入了一定的人力、物力,加强管理和养护,对临时占地破坏的植被进行了及时恢复,目前植被正在恢复中。

本项目在施工和运营期间基本按照环评文件及其批复的要求落实了各项环境保护措施,落实情况总体较好。

(3) 验收过程简况

2022 年 3 月,黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制了《2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程(合作)项目环境影响报告书》,大庆市生态环境局于 2023 年 4 月 25 日对本项目环境影响报告书进行了批复(庆环审[2023]44 号)。

本项目于 2023 年 12 月由大庆油田建设集团有限责任公司油田工程事业部第八项目部进行地面工程施工,2024 年 12 月竣工并运行,至今正常运行,符合验收条件,项目自投运后无环境投诉记录。

大庆模范屯油田有限责任公司委托黑龙江省合壹环保科技有限公司开展该项目环保验收工作,同月对 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程(合作)项目内容及运行情况进行了详细的现场踏勘。并结合工程有关资料,于 2025 年 10 月编制完成了《2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程(合作)项目竣工环境保护验收调查报告》。

2025 年 10 月 15 日,建设单位组织了本项目的审查工作。验收小组由建设单位、环境影响报告编制机构、验收调查书编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成,得出验收结论意见:

根据该工程项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，项目环保手续完备、技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其批复所规定的各项污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为“2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目”满足竣工环境保护验收条件，项目通过竣工环境保护验收。

（4）公众反馈意见及处理情况

工程在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

（1）制度措施落实情况

①环保组织机构及规章制度

项目由大庆模范屯油田有限责任公司负责，建立LHSE管理体系和相应的管理机构。按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）的要求，针对废水、废气、噪声、固废排放管理和资源能源消耗、各类跑冒滴漏等相关方面制定了运行控制程序和相应的管理制度，各作业区都制定了更为细化的针对性的HSE作业指导书，同时建立了相应的环境管理机构，逐级落实岗位责任制；各作业区设专职环保员一名，相应作业区经理为HSE管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理，建立和完善了环境管理方面的各种规章制度、岗位责任、考核办法、奖惩制度等，定期检查规章制度的落实情况和安全生产问题，对检查出来的问题落实到个人，限期进行整改，并组织进行检查验收，同时，在各场站设兼职HSE现场监督员，并逐级落实岗位责任制。

委托当地环境监测站开展对本项目的定期环境监测；编制环境保护规划和计划，并作为企业生产目标的一个内容纳入到企业的生产发展和计划中，在开发的同时严格控制污染物排放总量。

根据本次验收现场及企业调查情况，该项目相关环境管理要求已基本实施。

②环境风险防范措施

经调查，本项目自运行以来未发生过环境风险事故。本项目涉及的各场站隶属于大

大庆模范屯油田有限责任公司，模范屯油田已编制了《突发环境事件专项应急预案》。

除了加强安全管理和落实事故风险防范措施外，建设单位还针对管线穿孔造成的原油泄漏等存在的风险因素，辨识了危险源，制定了严格的操作规程，并制定了每个岗位可能发生的风险情况下的应急处理措施和应急救援预案。

本工程建立和健全了事故防范和处理措施、环境风险应急预案，并按照应急预案要求定期进行应急演练，可以有效防控环境风险。

（2）配套措施落实情况

①区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内消减污染物总量措施和落后产能的措施。

②防护距离及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

③其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境治理、相关外委工程建设情况等。

（3）整改工作情况

本项目在建设中认真执行了国家和地方有关环境保护法律法规，该工程环评文件、环保设计提出的措施和大同区生态环境局对项目批复的各项要求基本上得到落实，无需进行整改。

大庆模范屯油田有限责任公司

2025年10月

